


Hektiske timer

Flemming Knutsson er i dag ansat i EWII's døgnvagt. I 1999 var han KOE-medarbejder og oplevede sit livs hektiske arbejdsdøgn, da en orkan fejede ind over Danmark fredag den 3. december. (Fotograf: Lasse Hyldager)



Tilbageblik

„Flemming, der er faldet en linje!“

Med udsigt til en hyggelig adventsweekend sammen med familien var Flemming Knutsson lige kommet hjem fra arbejde som montør hos KOE først på eftermiddagen fredag den 3. december 1999, da vagtchefen ringede:

„Flemming, der er faldet en 10-kilovolts linje! Du må komme tilbage på arbejde.“ Med den melding indledtes en weekend, den i dag 48-årige medarbejder i EWII's døgnvagt aldrig glemmer. I de næste 72 timer var han kun afbrudt af få timers søvn konstant på farten for at begrænse skaderne fra århundredets orkan. 80 procent af selskabets ledningsnet var morgenen efter orkanen ude af drift.

– Det gik så hurtigt, at der allerede var faldet otte linjer, da jeg nåede frem til vagten. Orkanen kom med en styrke, vi aldrig havde forestillet os. Det var ekstremt voldsomt, husker Flemming Knutsson, der med en uddannelse som elektriker, elinstallatør og stærkstrømstekniker blev ansat i KOH i 1993 og siden fulgte med til KOE og TREFOR.

Vagtholdet var ikke uforberedt på storm, husker Flemming. Om formiddagen havde han og de øvrige på vagtholdet sørget for, at der var fuld tank på alle vogne og grej parat, hvis der blev brug for at rykke ud.

– Det gør vi altid ved dårlige vejrudsigter, men vi følte os ikke særligt alarmerede. DMI talte kun om vinde af stormstyrke. Det skulle vise sig at være en underdrivelse. På et tidspunkt, hvor jeg var på vej i bil mod en transfor-

mer ved Vejen, kom en pakke rockwool flyvende imod forruden og videre op over taget. En anden kollega nåede lige at undvige et flyvende busskur. Man måtte hele tiden holde øje med flyvende genstande og væltede træer, og det meste af tiden i buldermørke.

„Nu står vi sammen“

Orkanen nåede sit klimaks ved ti-tiden om aftenen, men for Flemming Knutsson og hans kolleger fortsatte det kaotiske arbejde hele natten.

– Jeg kørte rundt i hele forsyningsområdet til kl. ti næste formiddag for at koble luftlinjer fra. Dengang var næsten hele KOE's højspændingsnet luftledninger, så for at sikre strømmen på de forbundne kabelnet måtte vi koble mange af luftlinjerne fra. Også selv om de holdt til orkanen. Det hele blev styret fra vagten, som fulgte med i, hvor linjerne faldt, og hvor der derefter skulle sættes ind.

På et tidspunkt måtte vi reservere vore egne folk til at kun at tage sig af de højspændte linjer, mens vi fik lokale elinstallatører til at sikre lavspændingsnettene i de små bysamfund. Jeg havde en liste liggende derhjemme på alle tilgængelige montører og fik min kone til at ringe rundt og indkalde dem.

TREFORs folk i Fredericia kom os også til hjælp. De havde ikke så mange luftlinjer og kunne godt afse mandskab til at hjælpe os. Midt i alt det skræmmende og uhyggelige,



En dyr orkan

1999-orkanen blev ikke kun dyr for elforsyningen. Kolding Storcenter blev også hårdt ramt og måtte repareres for millioner. På landsplan løb de samlede omkostninger op i 13 milliarder kroner. (Fotograf: Orla Lund Jakobsen. Foto: Kolding Stadsarkiv)

var der en ånd af „nu står vi sammen“. Sådan tror jeg, mange oplevede de værste timer. Ikke kun os elfolk. Vi koncentrerede os især om at komme landbrugene til hjælp. Det er fatalt, når en landmand ikke kan vande sine dyr eller malke, fortæller Flemming Knutsson, der selv er vokset op på et mindre landbrug i Gelballe, og undervejs i de hektiske døgn også lige lagde vejen forbi forældrene for at sikre sig, at de hundrede slagtesvin kunne få vand.

Ingen arbejdsulykker

I dagene efter orkanen, hvor skaderne skulle udbedres, fik KOE fortsat hjælp fra TREFOR samt fra blandt andet Himmerlands Elforsyning, der kom med nogle store kranvogne. Også elfolk fra Sjælland deltog i arbejdet. I alt 80 mand var i gang, og tirsdag den 7. december om aftenen kunne selskabet melde fuld strømforsyning. Uden at en eneste montør var kommet til skade.

– Af hensyn til sikkerheden gjorde vi det, at montører udefra altid havde en af vore egne folk med, og desuden var døgnvagten virkelig på dupperne for at „styre slaget“. Vi rørte aldrig ved noget uden først at koble fra ved nærmeste transformator og måle for strøm, ligesom vi lavede kortslutninger på begge sider af det sted på en linje, hvor vi skulle arbejde. Som dobbeltgardering.

Danske elfolk har ry for høj sikkerhed. Da Sverige efter orkanen Gudrun i 2005 måtte rekvirere hjælp fra en række europæiske lande, fik danskerne ros for sikkerheden. Der skete desværre et par dødsulykker for andre montører, fordi der løb strøm baglæns i nettet. Det kan ske, hvis nogen slutter en nødstrømsgenerator til i nærheden af, hvor man arbejder. Det er derfor, det er så vigtigt at kortslutte omkring arbejdsstedet, lyder det fra Flemming Knutsson, som ikke frygter at komme til at opleve noget tilsvarende som 1999-orkanen igen.

– Jeg kan selvfølgelig ikke udelukke, at der kommer flere og værre orkaner, men siden dengang har vi fået kabellagt stort set hele vores ledningsnet. De sidste blev vi færdige med i 2010. Jeg tror mere, vi skal være forberedte på oversvømmelseskader fremover. Men så klarer vi også dem.

Det ligger på ryggraden af elfolk.

Segnede master

En segnet el- og lysmast i et villakvarter i Kolding. (Fotograf: Orla Lund Jakobsen)

